

ПАСПОРТ

визначення доступності будівель і приміщень закладів освіти НОВОАВРАМІВСЬКОЇ ОТГ ХОРОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (МГН) в умовах реформування освітньої галузі із запровадженням інклюзивного навчання, організації опорних закладів та їхніх філій, які функціонують з 01.09.2016, в умовах децентралізації і створення системи управління освітою об'єднаних територіальних громад

Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 04 серпня 2017 року

Сфера управління: ОСВІТА
Назва об'єкту, де розташовується виборча дільниця: Грушинська ЗОШ І ступеня

Хорольського району Полтавської області

Власник об'єкту: управління освіти; управління культури; управління соціального захисту населення; управління охорони здоров'я; органи влади; інші: Відділ освіти та культури Новоаврамівської сільської ради

(балансоутримувач/відомче підпорядкування, необхідне підкреслити або зазначити)

Адреса: с. Грушине Хорольський район Полтавська область вул. Шевченка, 63

Телефон: (050) 2065833

Факс: () —

Електронна адреса: gr.1912@ukr.net

ПБ і посада керівника установи, в якій проводився аудит: Надаша Ірина Степанівна – керівник Грушинської ЗОШ І ст.

Телефон: (050) 2065833

ПБ і посада уповноваженого від установи, в якій проводився аудит: Дембовська Олена Андріївна – голова Новоаврамівської сільської ради; Тиквенко Алла Павлівна – головний спеціаліст Відділу освіти та культури

Телефон: (050) 6019131

ПБ осіб, представників від громадськості, які проводили аудит доступності:

Кнаус Ольга Василівна – депутат Новоаврамівської сільської ради

тел.№ (066)7717255

ВИСНОВОК:

I. Прилегла територія біля об'єкту є (*підкреслити*):

Доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- тротуари мають не рівне покриття, трапляються вибоїни;
- не виділені місця для паркування автомобілів.

II. Будівля є (*підкреслити*):

доступна	<u>доступна частково</u>	недоступна
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- сходи головного входу не мають двосторонніх перил;
- головний вхід не має контрастного орієнтиру для малозрячих осіб;
- сходи входу не марковані контрастною розміткою, будь-які орієнтири відсутні;
- сходи не дублюються пандусом, але є кнопка виклику.

III. Приміщення є (*підкреслити*):

доступне	<u>доступне частково</u>	недоступне
----------	--------------------------	------------

Вказати недоліки:

- необхідно виконати розміщенням контрастних орієнтирів зовні і всередині будівлі;
- санітарно-гігієнічні приміщення не відповідають нормам нормативного документа;
- часткову доступність має виключно 1-й поверх.

ВИМОГИ / ПРОПОЗИЦІЇ:

I. Прилегла територія:

- виділити місця для паркування автомобілів; місця паркування потрібно позначити дорожніми знаками та відповідною розміткою на поверхні покриття;
- провести ремонт тротуарів.

II. Будівля:

Вхідна група:

- сходи головного входу потрібно доповнити нормативними поручнями;

- **ребра сходов потрібно доповнити контрастним маркуванням;**
- **позначити вхід до будівлі;**

Пандус: **продублювати сходи пандусом.**

Вестибюль: **вимог та пропозицій немає;**

Санвузли: **облаштувати санітарно-гігієнічні приміщення відповідно вимогам.**

Шляхи руху всередині будівлі: **контрастними орієнтирами позначити напрямки до входів.**







III. Приміщення виборчої дільниці:







В закладі не передбачена робота виборчої дільниці.







Інформація до пункту "умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами" для викладання на сайтах навчальних закладів відповідно до статті 30 ЗУ "Про освіту"






По кожному закладу окремо







Анкета проведення аудиту доступності виборчої дільниці

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно	
I	Прилегла територія. Загальні вимоги до земельних ділянок.								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м. <i>Примітки: тротуари мають не рівне покриття.</i>				✓		✓		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину, плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12. (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м. <i>Примітки: переїзди через проїзну частину плавні без бар'єрів і перешкод.</i>			✓		✓			
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території: 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мін 2,1 м. 3.2. Відстань від поверхні доріжки до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше тах 0,7 м. 3.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на тах 0,1 м. <i>Примітки: перешкоди на шляхах руху відсутні.</i>			✓		✓			
				✓		✓			
				✓		✓			



	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
4.	<p>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території. Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p>4.1. Ширина хвіртки min 90 см</p> <p>4.2. Відсутні сходи чи пороги</p> <p>4.3. Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітки: <u>вхід відповідає вимогам, ширина хвіртки 90 см.</u></i></p>			✓		✓		
				✓		✓		
				✓		✓		
5.	<p>Зона паркування.</p> <p>5.1. Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів</p> <p>5.2. На цій автостоянці розмічені місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю</p> <p>5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 «Місце для стоянки»:  разом з «Міжнародний символ доступності» (МСД) </p> <p><i>Примітки: біля будівлі не виділені місця для паркування автомобілів.</i></p>				✓		✓	
					✓		✓	
					✓		✓	
II.	Будівля і приміщення.							
6.	Вхід до будівлі.							

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту			
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно	
	<p>Сходи зовнішні.</p> <p>6.1. Сходинок однакові по висоті</p> <p>6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинок для осіб з порушенням зору</p> <p><i>Примітки: сходинок не однакові по висоті, маркування відсутнє.</i></p>				✓		✓		
					✓		✓		
	<p>Поручні при зовнішніх сходах:</p> <p>6.3. Наявні поручні біля сходів</p> <p>6.4. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см</p> <p>6.5. Поручні розташовані з обох боків</p> <p>6.6. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила</p> <p><i>Примітки: при зовнішніх сходах поручні відсутні.</i></p>				✓		✓		
					✓		✓		
						✓		✓	
7.	<p>Пандус: Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами \ ухил 1:12</p> <p>7.1. Наявний пандус.</p> <p>7.2. Ухил пандусу відповідає нормативам.</p> <p><i>Примітки: сходи не дублюються пандусом; встановлена кнопка виклику.</i></p>				✓		✓		
					✓		✓		

Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
			Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
<p>7.3. На пандусі наявні перила.</p> <p>7.4. Перила встановлені з обох боків пандусу.</p> <p>7.5. Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.</p> <p>7.6. Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см.</p> <p>Примітки: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
8. Вхідна група, Тамбур							
<p>Двері:</p> <p>8.1. Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.</p> <p>8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 80 см.</p> <p>Примітки: <u>вхідні двері двостулчасті, ширина робочої частини становить 80 см.</u></p>			✓		✓		
<p>8.3. Пороги в дверях не перевищують 2,5 см. (найкраще, коли пороги відсутні)</p> <p>Примітки: пороги в дверях становлять 3 см.</p>				✓		✓	

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	<p>8.4.Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перпоною для проложих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки: немає різноманітних предметів на шляху проложих.</i></p>	<p>Дренажні і водозбірні ґрати</p> 		✓			✓	
	<p>8.5. На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.</p> <p><i>Примітки: контрастне маркування відсутнє.</i></p>				✓		✓	
9.	Вестибюль							
	<p>9.1. У вестибюлі є сходи. (якщо сходи наявні, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці)</p> <p><i>Примітки: у вестибюлі немає сходів.</i></p>				-	-	-	-
	<p>9.2. Наявне контрастне маркування ребер сходинок.</p> <p><i>Примітки:</i> _____</p>				-	-	-	-
	<p>9.3. На сходах встановлені перила.</p> <p><i>Примітки:</i> _____</p>				-	-	-	-

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. <i>Примітки:</i> _____			-	-	-	-	-
	9.5. Сходи дубльовані пандусом. <i>Примітки:</i> _____			-	-	-	-	-
	9.6. Пандус обладнаний перилами. <i>Примітки:</i> _____			-	-	-	-	-
10. Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщення де розташовано виборчу ділянку.								
	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій, або гілок рослин, над шляхами руху становить мінімум 2,1 м. <i>Примітки:</i> <u>на шляху руху немає гілок рослин</u>			✓		✓		
	10.2. Відстань від підлоги до виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин, становить не більше ніж 0.7 м. <i>Примітки:</i> <u>на шляху руху немає виступаючих конструкцій</u>			✓		✓		
	10.3. Конструкції, або гілки рослин, не виступають на шляхи руху більше ніж на 0.1 м. <i>Примітки:</i> <u>не виступають конструкції, або гілки рослин на шляху руху.</u>			✓		✓		
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше ніж 1,8 м. <i>Примітки:</i> <u>ширина коридора дорівнює 1,8 см.</u>			✓		✓		

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкту		
				Так	Ні	доступно	частково доступно	недоступно
	<p>10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у проясненні заввишки менше ніж 1,9 м.</p> <p><i>Примітки: усередині будинку відсутні нависаючі елементи</i></p>			✓		✓		
	<p>10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку, що мають розмір у проясненні заввишки менше ніж 1,9 м, огорожені.</p> <p><i>Примітки: _____</i></p>			✓		✓		
11. Санітарно-гігієнічні приміщення								
	<p>Наявність доступного для МІН туалету:</p> <p>10.1. Наявна універсальна кабіна.</p> <p><i>Пояснення: Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65 м, глибина – 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i></p> <p><i>Примітки: універсальна кабіна відсутня, унітаз не обладнано поруччям.</i></p>					✓	✓	
	<p>10.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна.</p> <p><i>Пояснення: Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина не менше 0,9 м, глибина (відстань від унітазу до дверей) не менше 0,9 м, ширина дверей не менше 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями.</i></p> <p><i>Примітки: відсутня (амбулаторна) кабіна загального користування, унітаз не обладнано поручнями.</i></p>		Немає доступу у зв'язку з ремонтом.			✓	✓	

